

اطلاعاتی در خصوص روال های مدیریت تداخل EUTELSAT برای اپراتورهای

ایستگاه های زمینی

کلیه اپراتورهای ایستگاه های زمینی آپ لینک باید قادر باشند به زبان انگلیسی ارتباط برقرار کرده و از دستورالعمل ها تبعیت نمایند.

اگر تداخلی کشف شود، Eutelsat CSC فوراً مراحل زیر را انجام خواهد داد:

- بازیابی سرویس تاثیر دیده
- شناسائی و تعیین محل تداخل
- حذف تداخل

۱- بازیابی کریر (های) تاثیر دیده به منظور تضمین پیوستگی سرویس ها:

- افزایش توان ارسال کریر
- انتقال سرویس به یک اسلات فرکانسی دیگر، در صورت امکان
- سایر (مانند تنظیم پله ای بهره)

۲- شناسائی، تعیین محل و حذف تداخل:

- اجرای اندازه گیری های سیستمی مکان ارسال (TLS) برای شناسائی منبع تداخل
- جستجو برای یافتن ایستگاه (های) زمینی مشکوک به تولید تداخل و تماس با اپراتورهای مربوطه برای شناسائی و ایزوله ساختن مشکلات
- حذف تجهیزات معیوب

۳- شما چه می توانید بکنید تا مشکلات تداخلی سریعاً رفع شوند:

- در تمامی زمان ها فقط از روال های نظام و شروع بکار Eutelsat پیروی کنید
- تجهیزات ایستگاه زمینی خود را بطور مرتب بررسی کنید و مطمئن شوید که همه چیز بخوبی کار می کند
- در صورت درخواست، با CSC در زمینه فعالیت های مربوط به تداخل همکاری کنید

کلیه دستورالعمل های صادره توسط CSC باید فوراً اجرا شوند

کلیه درخواست های رسمی باید مورد توجه ویژه قرار گیرند (مانند SOPN - اعلامیه های عملکردی سیستم، اعلام تداخل و غیره)

کلیه دستورالعمل های مبنی بر قطع ارسال که توسط CSC داده می شوند باید بدون بحث سریعاً اجرا شوند.

EUTELSAT CSC ، فرانسه - شماره های تماس:

تلفن : +33 1 45 57 06 66

فکس : +33 1 45 75 07 07

پست الکترونیک : csc@eutelsat.fr

سایت وب : <http://www.eutelsat.com>